PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:100/100

Pik = 1+540,00
Skala 1:100/100



P.P. = 49,00

Prosta , pik =38,26 (77,69%) z 49,25

| | | |