PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:200/200

Pik = 0+160,00
Skala 1:200/200

P.P. = -1,00

Prosta , pik =16,48 (28,25%) z 58,34

| | | |