PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:200/200

Pik = 0+000,00
Skala 1:200/200

P.P. = -2,00

Prosta , pik =6,60 (9,36%) z 70,52

| | | |