PRZEKROJE POPRZECZNE

SKALA 1:200/200

Pik = 0+000,00
Skala 1:200/200



P.P. = 2,00

Prosta , pik =10,00 (9,80%) z 102,00

| | | |