PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:100/100

Pik = 0+190,00
Skala 1:100/100



P.P. = 8,00 — Prosta , pik =131,53 (90,13%) z 145,93

| | | |