PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:100/100

Pik = 2+590,00
Skala 1:100/100



P.P. = 77,00

Prosta , pik =1,55 (3,45%) z 45,08

| | | |