PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:100/100

Pik = 2+410,00
Skala 1:100/100



P.P. = 73,00

Prosta , pik =48,73 (65,94%) z 73,90

| | | |