PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:100/100

Pik = 0+460,00
Skala 1:100/100



P.P. = 17,00 — Prosta , pik =43,09 (94,63%) z 45,53

| | | |